

## FLEXIMASTIC ACABADOS

La masilla Fleximastic Acabados, está fabricada con materias primas de primera calidad, contando así con agentes hidrofugantes bio protectores.

Está diseñada para el recubrimiento de laminas de fibrocemento y debido a sus componentes presente gran dureza y resistencia a las dilataciones y contracciones estructurales en cualquier tipo de clima.

### ÚSELA EN:



Muros de  
Drywall



Fachadas.



Muebles.



Techos.

MUCHAS  
MÁS

### VENTAJAS:

- Se esparce como mantequilla.
- Alta resistencia.
- Excelente adherencia.
- Anti hongos.
- Anti algas.
- Requiere mínimo lijado.
- Alto llenado que no fisura.
- Consistencia Anti-Derrames.
- Flexible.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11

## DATOS TÉCNICOS:

| PH.           | 8,5 - 9,5                   |
|---------------|-----------------------------|
| Contenido VOC | Entre 60 a 80 gramos/libra. |
| Consistencia  | Pasta                       |
| Instructivo   | IL-018                      |
| Norma:        | ASTM D6886                  |
| Presentación  | Cuñete 5 Galones            |
| Peso:         | 28Kg/cuñete                 |
| Color:        | Blanco Arena                |
| Presentación  | 5 Galones                   |
| Rendimiento   | 25 a 30m2/Cuñete            |

## APLICACIÓN:

- Mezcle ligeramente el contenido, sin agitar demasiado ya que pueden formarse cráteres.
- No se recomienda diluir con agua para evitar la contracción anormal, mala adherencia o mal cubrimiento.
- Si se considera necesario diluir, prepare solo la cantidad a utilizar, mezcle ligeramente aplique una porción de prueba.
- Evite diluir en exceso.
- No mezcle con ningún otro material.

## SECUENCIA DE APLICACIÓN:

- Aplique una primera capa con una espátula o llana, a lo largo de las juntas (previamente tratadas con la Masilla Fleximastic Juntas).
- Dejar secar de 6 a 12 horas entre capa y capa.
- Aplique de 2 a 3 capas para lograr un buen acabado.
- Después de aplicar la última capa, dejar secar 24 horas para dar el acabado en las juntas con la masilla Fleximastic Acabados.
- Por ultimo lijar la superficie con lija número 120 o 150.

## PREPARACIÓN

### DE LA SUPERFICIE :

- Limpiar bien la superficie eliminando grasas y polvo suelto. No aplicar a temperaturas inferiores a 13° C.
- Se debe aplicar sobre superficie totalmente seca.

## ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en un lugar bajo techo, sobre estibas o bases de madera, en su empaque original bien cerrado.
- Transportar con las precauciones normales para los productos químicos.
- Al almacenar verticalmente en estibas, no debe superar los 3 tendidos de altura.

## RECOMENDACIONES:

- Para el calculo del rendimiento de la masilla, se debe tener en cuenta la porosidad de la superficie y los desperdicios ocasionados por la aplicación
- Entre aplicaciones, cubra el producto que se encuentra en el recipiente.

## GARANTÍA:

- La garantía de Fleximastic Acabados, tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.



CALIDAD ANTE TODO

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11